

Van Gelder *veiligheidsjournaal*

## MEDEWERKER RAAKT KABEL MET RECIPROZAAG

**Voor het doorzagen van boomwortels werd een reciprozaag gebruikt. Terwijl de medewerker aan het zagen was, raakte hij een onderliggende laagspanningskabel (GPLK). Hierdoor ontstond er een vlamboog. Gelukkig veroorzaakte deze vlamboog geen verwondingen.**

Op de locatie is gekeken naar de situatie. Hieruit bleek dat de boomwortel en de GPLK in elkaar verweven waren. Daarbij kwam de kleur van de boomwortel overeen met de kleur van de GPLK. Na het incident werd de locatie door de netbeheerder veiliggesteld en werd door hen de storing verholpen.



### Wat gebeurt er nu?

Na aanleiding van het incident heeft er al een gesprek plaatsgevonden met de werkploeg. Ook staan er nog gesprekken met anderen gepland. Tijdens het lopende onderzoek leggen wij de focus op leren en verbeteren. Wanneer het onderzoek is afgerond, word je geïnformeerd over de bevindingen.

